

Erledigt

AsRock X99m (i7 5820K, RX 570) HS Installation

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 15. September 2018, 09:20

Das Problem wird verursacht durch den UEFI Treiber AptioMemoryFix-64.efi. Das ist eigentlich die neuste Version.

In deiner alten Config hast du den OsxAptioFix2Drv-free2000.efi verwendet. Tausche doch mal den AptioMemoryFix-64.efi. gegen den OsxAptioFix2Drv-free2000.efi.