

Erledigt

AsRock X99m (i7 5820K, RX 570) HS

Installation

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 15. September 2018, 10:43

Das geht auch nicht über den Configurator. OsxAptioFix2Drv-free2000.efi ist nicht Bestandteil von Clover.

Du musst das direkt im Clover Ordner tauschen.

