

Erledigt

AsRock X99m (i7 5820K, RX 570) HS Installation

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 15. September 2018, 11:25

Dieses Problem kommt meistens von einem fehlerhaften Installer.

Wie hast du denn erstellt? Ich benutze immer 2 USB-Stick's. Einen für den Installer und eine zum Booten des EFI-Ordners.