

Erledigt

[Bau-Tagebuch] MBX MKII Limited Edition - 055

Beitrag von „crazycreator“ vom 15. September 2018, 20:07

So ... Da werde ich mal ein Update liefern.


Also der Sleep funktioniert, ich habe mich geirrt, nur in HighSierra. In Mojave geht er zwar in den Sleep aber wenn ich ihn wieder aufwecke habe ich einen schwarzen Bildschirm. Das System läuft aber, denn ich kann Tastentöne erzeugen und auch das Nachrichtenprogramm macht "Pling" wenn eine neue Nachricht kommt. Wie gesagt unter HighSierra funktioniert es problemlos.

Wenn ich den internen USB2 Port anschlieÙe funktioniert es aber auf beiden Systemen nicht mehr.

Problem 1 ... Der black Screen nach dem aufwachen.

Könnte es sein das die Einbindung nicht richtig funktioniert? Denn wenn man sich die beiden Bilder vergleicht, fallen mir unter Mojave so einige Missstände auf:


High Sierra Mojave



Problem 2 ... Der nicht funktionierende Sleep MIT angeschlossenen Aquacomputer-Hub und den daran angeschlossenen Aquaero-Geräten


[@kuckkuck](#)

Du wolltest wissen ob man das/die Geräte im IOReg sieht? Ja man kann sie sehen. Mit allen Informationen.



Hier der IOReg in HighSierra erstellt: [Andreass iMac.zip](#)

Hier noch ein Bild von den beiden wichtigen Clover



Und zum Abschluss gleich noch meine config.plist: [config.plist](#)