

Erledigt

iMAC Late 2009 intel i5 - Kernel Panic nach 5-10 Min Nutzung

Beitrag von „Junkie29“ vom 17. September 2018, 11:11

Hallo zusammen,

ich habe von einem Bekannten einen iMac Late 2009 (i5, 8GB Ram) bekommen der folgendes Problem aufweist.... Der iMac ist komplett neu mit OS High Sierra aufgesetzt worden. Es wurde auch die HDD durch eine SSD ersetzt...

Wenn nach der Installation des OSX (keine weiteren Apps installiert) der Mac für 5-10 Min genutzt wird, friert das Bild ein und es reagiert garnichts mehr, nur noch mit Hardreset. Dann kommt beim Hochfahren die Meldung das Ihr Mac "Ihr Computer wurde aufgrund eines Problems neu gestartet. Drücken Sie zum Fortfahren eine Taste oder warten Sie einige Sekunden."... dann startet der Mac neu und fährt auch normal hoch. Nach ca. 5-10 Min friert das ganze wieder ein....

Ich habe OS High Sierra über ein USB Stick installiert. Der Stick wurde mit der Terminal App `sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USB --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app --nointeraction` erstellt.

Habe bereits das ganze 3 mal neu installiert und immer wieder friert das Bild ein....

Weiss jemand wo das Problem liegen könnte bzw. hat evtl. eine Lösung?

Danke schon mal und viele Grüße