

Erledigt

## Lenovo T430 WLAN ohne funktion + Dockingstation 2 Monitore

Beitrag von „Sascha\_77“ vom 18. September 2018, 09:42

Die rebrandeten Karten von mir sind keine Broadcoms. Das sind Atheros. AirPortBrcmFixup ist somit wirkungslos.

[@Knoffp8](#)

Benutze bitte weiterhin die kexte aus deinem ersten Post bzgl. W-Lan. Das läuft unter Sierra sowie unter HS. Wenn du die Kexte wieder auf den Ursprungszustand gebracht hast, reboote und baue den Cache mit dem Kext Updater neu auf. Dann nochmal reboot. Danach sollte die Karte erkannt werden.

Und bitte auch nicht die WLAN Kexte von [@tjard.frischling](#) verwenden. Wenn seine ursprüngliche Intelkarte anders ist als Deine funktionieren die Kexte auch nicht weil die ID's nicht übereinstimmen.