

Erledigt

Lenovo T430 WLAN ohne funktion + Dockingstation 2 Monitore

Beitrag von „Sascha_77“ vom 18. September 2018, 10:43

Ich meinte die Intelkarten. Ich hatte schon den Fall das in 2 T420 2 verschiedene Intel verbaut waren. Da kann man sich nicht drauf verlassen.

Lenovo scheint das reinzupacken was gerade im Regal rumliegt. Daher muss jedes Laptop individuell behandelt werden und es sollte nichts mit anderen "gemischt", sondern ausschließlich meine dazugelieferten individuellen Kexte (FakePCIID_AR9280_as_Custom.kext und AtherosWiFiInjector.kext) verwendet werden.

Davon ab hab ich vor längerem den Kartenhersteller gewechselt. Dessen SUB-Id ist eine andere. Wenn also der Threadsteller und Du jetzt die gleiche Intel gehabt hätten aber 2 unterschiedliche Atheros von mir würde es auch nicht funktionieren.