

Erledigt

X79 USB 2.0 Ports gehen nicht

Beitrag von „nobby“ vom 18. September 2018, 18:40

Hallo ,

ich würde mal USBInjectAll.kext mit in den /others Ordner tun Könnte helfen 😊

VG nobby