

Erledigt

[Bau-Tagebuch] MBX MKII Limited Edition - 055

Beitrag von „crazycreator“ vom 18. September 2018, 21:37

Ich hoffe ihr könnt mir jetzt doch noch weiterhelfen. Leider kommt es immer mal wieder zu einer Kernel Panic und so wirklich sind mir die Gründe nicht klar. Folgendermaßen war diesmal der Ablauf:

19:47 Uhr Habe ich selber "gesehen" wie der Rechner in den Sleep gegangen ist und für mehrere Minuten aus war. Dann habe ich das Haus verlassen um beim wiederkommen und aufwecken des Rechners folgende KernelPanicMeldung vorzufinden:

KernelPanic Report

Die KernelPanic ist von 20:17 Uhr, das erste mal nach dem beobachteten in den Sleep gehen von 19:47 Uhr.

Das erste aufwachen ist von 20:20 Uhr ... Die KP ist also, zumindest laut Log, im Sleep entstanden.

Wake Reason's

Ich hoffe irgendjemand kann mir da weiterhelfen?