

Erledigt

Coffee Lake Sammelthread (Hilfe und Diskussionen)

Beitrag von „the|Gamer“ vom 19. September 2018, 00:38

Mein Coffee-Lake System kam heute an und wurde direkt aufgesetzt.

- i5 8600K
- Asus Prime Z370-A
- RX 580 mit 8GB VRAM
- 2x 8 GB RAM von G-Skill
- 1x 480GB SSD von Kingston
- Original Apple Airport Karte auf PCIe + USB-Adapter
- Dazu ein Envy27s Display als Monitor.

SMBIOS ist derzeit 18,1 mit folgenden KEXTs / Clover-Config.

- VirtualSMC.kext
- SMCPProcessor.kext
- AppleALC.kext
- Lilu.kext
- WhateverGreen.kext
- USBInjectAll.kext
- IntelMausiEthernet.kext

Im Punkt „SSDT“ gibts „Generate Options“, dort habe ich „PluginType“ eingeschaltet. Unter Devices „ResetHDA“ + und bei Inject habe ich „7“ eingetragen. Weiterhin in Devices, aber unter USB habe ich „Inject, Add ClockID und FixOwnership“ aktiviert.

Inject Kexts steht auf „Yes“ und „Inject System ID“ ist aktiviert. Außerdem noch ein paar Fixes. Seite 1: „FixSBUS“, „AddMCHC“, „FixHPET“ Seite 2: „FixRTC“, „DeleteUnused“, „Fix Mutex“ und „FixWAK“.

Clover Config genutzt, die Serial generiert, RT Variables gesetzt und schwupp direkt nach der Installation hat alles geklappt. Super easy. Selbst Sleep + Audio haben einwandfrei funktioniert.

Wenn gewünscht, kann ich gerne auch den EFI-Folder hochladen oder beim konfigurieren helfen. 😊

Grüße