

Erledigt

X79 USB 2.0 Ports gehen nicht

Beitrag von „BRAINIAC13“ vom 19. September 2018, 11:49

Also. Mit dem USBInjectAll und den patches:

change EUSB to EH01

change USBE to EH02

gehen die USB 2.0 ports. Ich habe noch in keiner Anleitung diese patches gesehen. Ich habe sie einfach mal ausprobiert.

jetzt habe noch bisschen Probleme mit dem ASMedia USB3.0 controller.

mit dem GenericUSBXHCI funktionieren die, aber nur wenn man ein gerät beim booten dran hat.

Beim Herunterfahren erzeugen die dann allerdings eine Kernel Panic.

hat da einer eine Idee?