

Erledigt

Coffee Lake Sammelthread (Hilfe und Diskussionen)

Beitrag von „kuckkuck“ vom 20. September 2018, 10:04

[Zitat von CMMChris](#)

kein Plugin Type sondern eine SSDT.

Da kannst du die SSDT direkt weglassen, die bewirkt bei aktuellen OSs nichts mehr.

Plugin-Type hat nichts mit Clover zu tun, sondern mit Apples X86PlatformPlugin, welches für aktuelle CPUs unbedingt laden sollte, damit jegliche PM Dienste, ebenso Sleep und die damit verbundenen S-States, korrekt funktionieren. Sollte deine CPU mit geladenem X86PlatformPlugin nicht korrekt funktionieren, liegt das an den SMBios FrequencyVectors, die in dem Fall nicht auf deine CPU passen. Dann lohnt es sich diese anzupassen und beispielsweise so vorzugehen: [SMBIOS iMac17,1 / Skylake i76700K und Powermanagement - wie funktioniert es richtig?](#)