

Erledigt

[Bau-Tagebuch] MBX MKII Limited Edition - 055

Beitrag von „crazycreator“ vom 21. September 2018, 05:07

Ach ja die Sensorkeute ... Da war doch noch was.

Ja das hat sich leider zerschlagen, denn scheinbar lag es wohl doch am RAM oder am BIOS-Setup.

Der RAM wird natürlich teurer als das austauschen der Sensorkeute 😞 Aber vielleicht war es ja auch eine falsche Einstellung im BIOS, was ich aber leider nicht mehr überprüfen kann.

Aber egal ... Jetzt gilt es den Sleep zu optimieren, den "ominösen" USB-HUB einzubinden und die Kiste endlich wirklich arbeitsbereit zu bekommen, damit ich endlich einen der BigTower von meinem Schreibtisch entfernen kann.

Zwischen zwei solchen Kloppern zu sitzen ist irgendwie nicht so schön.