

**Erledigt**

## **Probleme mit Audio**

**Beitrag von „BlackNet“ vom 22. September 2018, 12:21**

Hallo zusammen,

ich hab jetzt seit 3 Tagen meinen Hackintosh am laufen soweit alles gut, nur macht mir der Audio Ausgang vom Mainboard einen strich durch die Rechnung.

Wenn ich im normal Output meine Boxen anschließe wird von Intern auf Kopfhörer umgestellt und es kommt kein Ton.

Wenn ich die Boxen auf einen der beiden andren Ausgänge Front / Rear einstecke und den Output dementsprechende abändere kommt auch Ton.

Woran könnte das liegen, das der "normale" Output nicht richtig Funktioniert bei mir? Also von Intern immer auf Kopfhörer umstellt sobald ich etwas einstecke, oder ist das normal?

Auf einen der Front / Rear Ausgänge möchte ich nicht Umstecken, da sonst der Ton unter Windows nicht mehr richtig funktioniert, hier müsst eich dann auf 5.1 umstellen und das macht keine sinn bei Stereo Boxen.

Hoffe das ich es einigermaßen gut und verständlich erklärt habe.

Beste Grüße

Martin