

Erledigt

[Bau-Tagebuch] MBX MKII Limited Edition - 055

Beitrag von „crazycreator“ vom 22. September 2018, 13:28

Habe die BIOS-Settings mal geändert. Schau mer mal.

Wake in LAN konnte ich jetzt auf die schnelle im BIOS nicht finden, deshalb ist jetzt erstmal nur:

Power On By PCI-E/PCI = Enabled

Power On By RTC = Enabled

Hier noch die Ausgabe von:

Code

1. MBX-MKII-iMac:~ crazycreator\$ sudo dmesg | grep -i error
2. Password:
3. +-IOAudioStream[<ptr>]::safeLogError kErrorLogDumpCounters
mStreamErrorCountsUpdated=0
4. +-IOAudioStream[<ptr>]::safeLogError kErrorLogDumpCounters
mStreamErrorCountsUpdated=0
5. MBX-MKII-iMac:~ crazycreator\$

Ohne sudo hat er mir gar nichts angezeigt und nur gemeckert.