

PropertyInjector.kext auf einem Sunrise Point-LP Chipsatz

Beitrag von „Aleyandro75“ vom 23. September 2018, 17:02

Der PropertyInjector.kext würde bei mir funktionieren mit der HD4400 und unter Systembericht/Hardware/PCI wird die Grafikkarte angezeigt.

Das Problem, alle 5 sec dauernd der Bildschirm für 1sec schwarz ?!

Was wäre noch zu ändern, als bei Clover Smbus das Häckchen zu machen ?