

# PropertyInjector.kext auf einem Sunrise Point-LP Chipsatz

**Beitrag von „Noir0SX“ vom 23. September 2018, 17:09**

Habe das mit einer Intel HD4400 noch nicht getestet muß ich mir mal Gedanken machen.  
Hat bei Dir vorher die HD4400 funktioniert, dann kannst Du beim booten den IntelHDInjector.kext im PropertyInjector.kext einmalig ausschalten und schauen ob der Fehler dann noch ist.