

# PropertyInjector.kext auf einem Sunrise Point-LP Chipsatz

**Beitrag von „Aleyandro75“ vom 23. September 2018, 17:22**

Funktioniert hat die Grafikkarte einwandfrei, nur als PCI zb. nie angezeigt und wollte mal wegen dem Chipsatz 8 testen.

Werd mal den IntelHDIInjector.kext rausnehmen und neu starten.

Jetzt kein Problem, aber wird nimmer als PCI angezeigt und davor wurde sie als HD4600 definiert.

Muss ich warten, bis vielleicht an eine Lösung gearbeitet wird 😊