

**Erledigt**

## **Coffee Lake Sammelthread (Hilfe und Diskussionen)**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 23. September 2018, 20:09**

Achso ich dachte der PC geht überhaupt nicht aus. Wenn er ausgeht und sich dann wieder einschaltet liegt da ziemlich sicher ein Problem mit den USB Anschlüssen vor. Poste mal die neuesten Einträge von

```
syslog |grep -i "Wake reason"
```

nachdem du einen Versuch mit dem Standby unternommen hast.

Edit: Am Rande noch ein paar Vorschläge für deine Clover Config

- Unter "Graphics" Haken bei "Inject Intel" setzen
- Unter "ACPI" die Haken bei Generate P und C States raus (brauchst du nicht)
- Unter "ACPI" die Einträge bei Min und Max Multiplier raus (brauchst du auch nicht)