

# Intel 10GB Netzwerkkarten für macOS modifizieren

Beitrag von „pgr69“ vom 24. September 2018, 07:29

Hallo Christian.

Willkommen im Forum.

Es freut mich das sich meine Arbeit mit der Anleitung dann doch für jemanden bezahlt gemacht hat.

Was Dein Problem betrifft denke ich solltest du für die Clover/EFI Profis hier mal deinen EFI-Ordner hochladen.

Mich würde interessieren mit welcher Geschwindigkeit Deine RX580 und deine X540 im Hackintosh angebunden sind.

Du findest diese Info unter "Über diesen Mac=>Systembericht" Dort dann einmal unter "Grafik/Displays" und "Ethernet-Karten".

Bei Beiden Punkten gibt es einen Unterpunkt "PCIe-Lane-Breite". Derweil schaue ich mir mal Die SPECS Deines Boards an.

Ig

Peter

P.S. Ich mache auf meiner DS3615xs 820kb schreiben und 1020kb lesen. Musste dazu aber die MTU auf 8912 stellen. Falls ein Switch dazwischen ist muss der auch entsprechend für die Ports eingestellt werden.