

**Erledigt**

# Mac Pro 5,1 Firmware Update für Mojave Installation

Beitrag von „MacGrummel“ vom 27. September 2018, 10:07

Deinen Punkt 1 versteh ich nicht: Schon auf meinem alten Ga-P55m-UD4 lief IMMER eine ATI-Grafik, auf meinem Ga-EX58-UD5, der auch "nur" ein klassisches BIOS hat, steckt zZt. eine ATI-Radeon RX 580 mit 8192 MB, selbst meine Vega FE lief da schon testweise.



Das kann also eigentlich nicht das Problem sein.



Wo trägst Du denn den Boot-Rom-Wert im Configurator ein? Ich hab Bios-Version und -Release Date und die Firmware Features angepasst..