

**Erledigt**

## Nach Mojave Update, kein funktionierender Speed Step

**Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 28. September 2018, 04:40**

Einen schönen guten Morgen @all!

Ich habe es gestern leider nicht mehr geschafft den Speed Step sauber durchzutesten, also habe ich das mal heute morgen gemacht.

Mit der Clover Einstellung DropOEM und der von dir erstellten SSDT taktet der kleine Drecksack nur auf 1,6 GHz konstant.

In Kombination mit DropOEM und Plugin Type taktet er von 1,7 GHz bis 2,4 GHz.

Meinst du es liegt einzig und allein an Mojave das der Kollege sich vehement weigert das zu tun was ich will 😄

Aber vielen dank für die SSDT. Hattest du die Kombinationsmethode von CPUFriend gewählt? Also Integration der ssdt\_data.dsl in der SSDT von pikerAlpha?

Reine Verständnisfrage, muss das mit Speed Step endlich mal kapieren, will euch nicht jedes Mal mit der selben Problematik nerven. :-/