

Erledigt

Nach Mojave Update, kein funktionierender Speed Step

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 28. September 2018, 08:12

Zumindest macht es bei mir keinen Unterschied zwischen High Sierra und Mojave. Unter beiden funktioniert CPUFriend gleich gut.

Was eventuell noch fehlt ist das patchen der Mac-XXXXXXXXXXXXX.plist. Punkt 1 in der Anleitung im Link. Und vielleicht auch Punkt 4 aus der Anleitung.

[SMBIOS iMac17,1 / Skylake i76700K und Powermanagement - wie funktioniert es richtig?](#)

Machen wir das doch nochmal Schritt für Schritt. Ich kann es auch versuchen wenn du mir die neu erstellte Mac-XXXXXXXXXXXXX.plist generiert mit dem Punkt 1 "freqVectorsEdit.sh" hoch lädst. Benötige dann aber deinen EFI-Ordner. Dazu komme ich aber erst heute Abend.