

Erledigt

## 10.12.6 ...was mach ich falsch ?

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 28. September 2018, 12:39**

In diesem Fall sitzt das Problem auch auf keinen Fall vor dem Computer... Die Schritte sind richtig und sollten so auch sein, funktionieren auch in 80-90% aller Fälle genau so.

So wie ich das von hier aus einschätze, sind das Problem deine USB Ports. Dein Board ist bereits etwas älter und besitzt einen UHCI USB Controller. Aktuelle Boards besitzen nur noch einen XHCI und manchmal EHCI Controller, welche auch beide in aktuellen Macs verbaut sind und vom OS unterstützt werden.

Der Support von UHCI wurde mit dem Schritt von Yosemite auf El Capitan extrem minimiert, die Treiber total verändert. Ich besitze hier einen Hacky mit ICH9 UHCI Controller, welcher inzwischen ohne Kexts etc mit den neuesten OS läuft, aber selbst für mich war das eine ziemliche Bastelarbeit. (siehe [HP xw4600 Workstation - Was ist damit noch möglich?](#))

Ich konnte ebenfalls das OS nicht normal installieren. Das Problem ist, dass die Verbindung von Install-USB zum Hacky während des Installprozesses verloren geht. Der Install hat dann keine Ressourcen mehr und hängt sich auf --> Verbotsschild.

Du hast dein System inzwischen praktisch installiert, du musst nur noch durchs Setup (am besten mit einer PS/2 Maus und VoodooPS2.kext) und danach deine USBs hinbekommen. Letzteres mit dem benannten USB Fix, welcher die Treiber von Yosemite zurückholt und dann ist alles gut 😊