

Erledigt

Ruhemodus funktioniert nicht mehr nach Update

Beitrag von „Peter_Pan“ vom 28. September 2018, 14:51

Bei der alten DSDT hat der Nuc ein paar mal probiert in den Ruhemodus zu gehen... ist aber ca 2 mal wieder aufgewacht und anschließend Heruntergefahren.

Mit deiner neuen DSDT schaltet der Nuc sich auf dem weg in den Ruhemodus direkt aus.

Ich habe es mit einem [Bios Update](#) auf die neuste Version versucht doch es bleibt beim alten. Auch habe ich alle Bluetooth Einstellungen einmal deaktiviert.. auch das hat nichts gebracht.