

Erledigt

Gigabyte Vega 64 Lüfterproblem

Beitrag von „griven“ vom 28. September 2018, 21:39

Nope ist er nicht 😊

Der HWMonitor zeigt immer 127°C an wenn ein Sensor nicht gefunden/ausgelesen werden kann oder keine Werte liefert diese Anzeige hat aber keinerlei Einfluss auf die Drehzahl des Lüfters. Leider sind die Sensor Plugins für die AMD Karten ziemlich limitiert sprich bis vor kurzem war es nicht mal möglich die schon etwas älteren R9 oder HD7XXX Karten damit vernünftig auszulesen. Slice hat zwar im HWSensors3 bzw. eben in seinem Fork davon nun rudimentäre Möglichkeiten geschaffen diese Werte dann doch zu lesen aber das was da aktuell geht bezieht sich maximal auf die R9XXX Serie und mit etwas Glück evtl. auch noch auf die RX Serie aber die Vegas sind leider außen vor...