

## Erledigt [gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !

Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 28. September 2018, 22:25

Lösche die Properties in deiner config.plist und erstelle die neu mit dem FB-Patcher. Dazu in der Menüleiste > Framepuffer auf macOS 10.13.6 stellen.

