

**Erledigt**

## **[Bau-Tagebuch] MBX MKII Limited Edition - 055**

**Beitrag von „crazycreator“ vom 29. September 2018, 21:42**

Ich habe hier komplett alles von Aquaero was mit der Steuerung zu tun hat.

Das da wären:

Aquaero 6

D5 Pumpe mit USB

Farbwerk mit USB

Hubby7 <- Das ist der Hub der das Problem macht

Die 3 Geräte sind per USB auf dem HUB und der HUB am Board angeschlossen.

Selbst wenn am Hub keines der Geräte angeschlossen ist, verhindert er konsequent den Sleep.

Der HUB ist auch definitiv der Schuldige, denn wenn ich das Kabel

vom internen Motherboard-Header (der auch im USB.kext so konfiguriert ist) abziehe geht er brav schlafen.

Meine AIO von Corsair die in der "alten" Kiste verbaut ist, hat auch keine Auswirkungen auf den Sleep. Da funktioniert das.