

**Erledigt**

## **10.12.6 ...was mach ich falsch ?**

**Beitrag von „Henninges“ vom 30. September 2018, 16:46**

die 1070 steckt ja noch im mac pro...hab leider noch keine ersatzkarte dafür.  
( die gt120 hat keinen output mehr auf dvi, kann dann mein CD nicht mehr verwenden. die quadro läuft im pro nicht )

lan kext ( intel 82579v ) müsste der "mausi" treiber sein, die version 2.40 bemängelt sierra ständig mit "outdatet" oder sowas...bindet ihn nicht ein.

im profiler steht sie unter PCI, jedoch kein treiber installiert.

soundchip auf dem board ist ein ALC898, den kext müsste ich noch raussuchen.

werde mir die wiki für das postinstall später nochmal durchlesen.

beim letzten hack hatte das so ganz gut funktioniert, efi order vom stick auf die platte und dann lief die kiste...war allerdings auch eine x58 basis...