

**Erledigt**

## **High Sierra mittels Clover auf Gigabyte H370M D3H GSM installieren**

**Beitrag von „mabam“ vom 30. September 2018, 23:22**

Nach einer Anleitung namens „Native Intel UHD630 Graphics support in macOS 10.13.6“ läuft die UHD 630 jetzt mit Beschleunigung.

In Clover Configurator musste ich vorübergehend unter SMBIOS „MacBookPro15,2“ wählen und unter Boot „-no\_compat\_check“ als Custom Flag hinzufügen. Dann über die Recovery-Partition booten und die Installation auf der existierenden 10.13.6-Systemplatte wählen. Wenn die Installationskomponenten runtergeladen sind, im Clover Bootmanager „macOS install“ wählen (evtl. mehrmals). Es wird dann eine Version von 10.13.6 installiert, die für die neuesten Mac Books ist, die wohl Coffee-Lake-Platinen haben und wohl auch eine UHD 630.

Wenn alles durch ist normal booten und „-no\_compat\_check“ entfernen und wieder auf „iMac18,1“ zurücksetzen (bzw. mit dem Backup der config.plist, das man vorher gezogen hat, die vorübergehende Version wieder überschreiben).

(Eigentlich kann man auch das spezielle MacBookPro-Update separat bei Apple runterladen und nach den genannten Änderungen in Clover Configurator einfach aufspielen. Bei meinem System verweigerte der Installer das aber, daher der umständlichere Weg.)

Nur sleep läuft dadurch leider trotzdem nicht. Wenn dafür noch jemand 'ne Lösung wüsste, wäre das höchst erfreulich!