

Geräte Eigenschaften (Device Properties) ohne DSDT Patch ändern.

Beitrag von „apfelnico“ vom 1. Oktober 2018, 12:28

Eine SSDT könnte auch helfen. Zumal da weitere Dinge fehlen. Der XHCI im TB-Strang ist auch nicht weiter deklariert, hängt angeblich an „Airport“. Hier hilft es, die _SUN (Slot Unit Number) zu entfernen. Denn Apple ist diese bekannt und darauf sitzt am originalen Mac eben Airport.