Erledigt WD Thunderbolt RAID am Hackintosh einsetzen

Beitrag von "MAx_201" vom 1. Oktober 2018, 16:03

Zitat

Nun habe ich eine Thunderbolt Karte von dem ASUS x299 Deluxe Mainboard. Allerdings ist der eigentliche Thunderbolt Port ein Mini Display Port. Habe es trotzdem probiert aber es passiert nix mit der Platte. Wird nicht angezeigt als Laufwerk.

Am Mini Display Port kann das gar nicht funktionier, aber die Karte hat doch einen Thundebolt 3 Anschluss oder?

Zitat

Gibt es hier vielleicht eine Möglichkeit die Platte doch anzuschließen? Gibt es vielleicht ein Kabel was auf der einen Seite Thunderbolt 2 hat und auf der anderen USB-C bzw. Thunderbolt 3?

USB-C ist nicht gleich Thunderbolt 3! Kabel von Thunderbolt 2 auf Thunderbolt 3 gibt es



Zitat

Update: Grad mal bei Apple geschaut, gibt ja einen Adapter aber würde der an einem USB 3.1 Port funktionieren?

Nein, nur an einem Thundebolt 3

edit: noch eine andere Möglichkeit Thunderbolt3