

Erledigt

High Sierra Clone

Beitrag von „al6042“ vom 1. Oktober 2018, 22:03

Der FlowControl Hinweis bezieht sich auf die LAN-Karte von Realtek (RTL8139), die nur 10/100 (Fast Ethernet) kann und somit nicht mit FlowControl arbeitet ([Fast Ethernet verzichtet auf CSMA/CD, da Standardmäßig der FullDuplex-Mode läuft](#)).

Somit ist das keine Fehler, sondern ein Hinweis.

Der "Garbled"-Screen sagt aus, dass das System den Datenträger nicht erkennt.

Das kann ggf. an dem JMicron® JMB363 PATA and SATA controller Controller hängen, wenn die Boot-Platte an dem schwarzen SATA-Port (SATA_E1) hängt und nicht an den üblichen Chipset-SATA-Ports.

Beachte die Seiten 2-33 und 2-34 deiner Anleitung.