

Erledigt

MacBook Pro Modell A1398

Beitrag von „G.com“ vom 2. Oktober 2018, 10:24

Nach allem, was ich (von ?rehabman?) gelesen hab sollte es gehen, da ReFit und Clover zwei Forks von dem selben Bootloader sind.

Wenn man alle Hackintosh Funktionen raus nimmt und alle alle Treiber etc. entfernt soll es gehen. Wie gesagt - mein Versuch hat 600 EUR für ein neues Logic Board gekostet.

Die günstige Lösung mit einem EFI Chip hatte da noch nicht die Runde gemacht und mein Book war genau 2 Monate alt... Apple hat natürlich den Braten gerochen...