

**Erledigt**

## **Nvidia GTX 1060 wird nicht erkannt**

**Beitrag von „dcpro11“ vom 2. Oktober 2018, 15:54**

[@barrrrt](#) hier mein config.plist da hab ich den hacken bei boot argument "nv\_disable=1" sonst kann ich nicht booten.

also was dem clover boot Menü angeht, er reagiert langsam nachdem ich die Änderungen im BIOS von al6042 gemacht hab. Da hat es jetzt die richtige Bildschirm Auflösung aber dafür reagiert das Menü extrem langsam.