

Erledigt

Ozmosis Sound unter Mojave mit Z77-DS3H

Beitrag von „kuckkuck“ vom 2. Oktober 2018, 18:47

Freut mich! 👍 Liegt an AppleALC, der Treiber erkennt den Hackintosh nicht als Apple, wenn dieser "veraltete" Eintrag injected ist und macht deswegen nicht viel.

Alternativ könnte man in die DSDT anstatt von layout-id, alc-layout-id schreiben, dann würde man AppleALCs Arbeit übernehmen und es würde damit funktionieren...