

Erledigt

Lenovo V320

Beitrag von „vviolano“ vom 2. Oktober 2018, 21:34

Leider eine KP

Versuche das Ganze mal zu entziffern bzw. zu filmen und versuche es zu beheben bzw. poste es dann hier.

KP kommt nach "IOG flags 0x3 (0x51)"

gefolgt von ganz vielen mach_kernel Fehlern

Irgendetwas mit dem Intel FrameBuffer scheint nicht OK zu sein denke ich.