

Erledigt

WD Thunderbolt RAID am Hackintosh einsetzen

Beitrag von „DSM2“ vom 3. Oktober 2018, 00:15

Also eigentlich brauchst du keine "Patches" oder besser gesagt SSDT's damit Thunderbolt funktioniert.

Für Hot Plug ja aber für alles andere nein!

Braucht deine Platte vielleicht eine Initialisierung ? Ich spreche nicht von der Initialisierung durch den Festplattenmanager sondern von der Geräte initialisierung. Falls ja dann könnt ihr noch lange versuchen das Ding zum laufen zu bekommen... Da hilft dann nur Windows booten Kabel dran das er die Platte unter Windows sieht und dann reboot in MacOS und dann weiter schauen...