

Erledigt

Frage eines Interessierten

Beitrag von „macdesignerin“ vom 3. Oktober 2018, 18:35

[@CrazyCreator](#) ja, von den China-Karten hab ich hier ne Menge rumliegen. Entweder funzt Bluetooth nicht oder das WLAN. Ist ne Menge Ausschuss bei.

Die TPLink steckst du ein, die läuft odB ohne irgendwelche Macken mit AC1900. Da hatte ich bisher keinen Versager. Ein billiger Bluetooth-Stick von Kinivo läuft ebenfalls perfekt odB mit allen Funktionen.

Das Prime Z370-A wurde empfohlen, weil es so gut wie keine Patches benötigt, vor allem hat es ein nativ laufenden CPU-PM.

Das läuft von allein und ist für einen Newbie einfach zu handhaben.

Continuty funktioniert, hab ich gerade getestet.