

Erledigt

Nvidia GTX 1060 wird nicht erkannt

Beitrag von „G.com“ vom 4. Oktober 2018, 21:07

Achtung: Oben ist ein Update - direkt mein letzter Thread. Hat vergessen, dass Du gerade auf Sierra unterwegs bist.

Im ersten Schritt arbeiten wir nur an der EFI am Stick und booten drüber. Man kann auch die alte Config in `congif_old.plist` umbenennen und dann die neue `config.plsit` nennen - bequem auswählbar über den Bootloader. Dazu später mehr.

However - der AI, der hat so einiges drauf -da schlackern Dir die Ohren und wenn wir ihn ganz nett fragen hilft der uns mir einer DSDT für dein Board und dann brauchst Du die Bootflags in Clover nicht. Im Prinzip macht Clover nix anders als die gepatchte DSDT ABER die Jungs hier räumen voll auf. Evt6l. mache ich auch eine parallel für mich zur Übung, aber das ist zweitrangig. USB bekommen wir über USBInjectAll und eine SSDT-USB hin.

Ich sage mal voraus am Ende bist Du schlauer und ich hoffe einen Hacki mehr auf der Strichliste zu führen 😊

Weißt Du es ist für den Helfenden wichtig - das System entweder auf einem Stand hier aus dem Board (Eigeninitiative oder Hilfe = Egel) zu übernehmen, denn dann sollte ein gewisser Standard anzunehmen sein. Wenn man schon ein Beast hört - weiß man das System ist höchstwahrscheinlich korrupt oder so verschachtelt, dass man da schwer was machen kann. Hier ist der Neubeginn angezeigt - in der Regel harmlos und in wenigen Minuten erledigt.

1. Also noch mal - wir bauen Die eine laufende EFI auf.
2. Wir installieren HS.
3. Wir übernehmen dein altes Profil aus Sierra.
4. Wir richten alles sauber ein und im Idealfall läuft alles - iMessage, Facetime und so weiter (denke das geht Stand heute nicht?)