

**Erledigt**

## **App Store kein Zugriff USB Ethernet en0 Builtin kein Haken**

**Beitrag von „derHackfan“ vom 7. Oktober 2018, 22:08**

Der Intel I218V, 1 x Gigabit LAN Controller(s) sollte aber (vielleicht) mit dem aktuellen IntelMausiEthernet.kext funktionieren. -> [Klick](#)