

Erledigt

Hacki kommt mit 2. Festplatte nicht klar

Beitrag von „cobanramo“ vom 8. Oktober 2018, 12:59

Es kann sein das deine Sata Controller nicht richtig initialisiert wird.

Lade dir bitte von unserem Download Bereich den [DPCIManager](#) herunter und stelle von Status & PCI List je ein Bild zu verfügung.

Bilder vom Systembericht/Festplatte & Systembericht/Sata / Sata Express wären auch nicht schlecht.



EDIT: So jetzt das richtige Board angeguckt.

Dein Board hat mehrere Sata Controller. Du solltest die beiden Platten an den Intel Controller hängen, und **keine** an die **Micron® 363 chipset**



Hab dir jetzt mal ne EFI zusammen gestellt, benenne dein EFI um und versuch mit dem hier bitte.

[EFI.zip](#)