

Erledigt

Hacki kommt mit 2. Festplatte nicht klar

Beitrag von „MiChaNiot“ vom 8. Oktober 2018, 15:32

Deine EFI hat leider dazu geführt das Clover keine der beiden Platten mehr haben wollte. Theoretisch sind alle SATA Anschlüsse auf dem Board Über den Intel Chip angebunden (Laut Datenblatt PDF) wie das mit dem Zusatzcontroller ist finde ich schwierig rauszufinden.

Hab mit meiner EFI nochmal gebooted und mal Screens von allem gemacht.

Die hier sind nach einen frischen Hochfahren (mit beiden Platten)