

Erledigt

Nvidia GTX 1060 wird nicht erkannt

Beitrag von „dcpro11“ vom 8. Oktober 2018, 21:51

kein Thema 😄

ich hab die Treiber direkt von kext updater für mein build geladen und installiert.

leider hab ich keine extra platte dafür.

Aber ich denk mir warum das passieren kann? die richtige treiben installieren, web driver im clover aktiviert, und dann kann ich nicht mehr durch den log in...das ist ganz komisch.

Soll ich die Treiber nochmal versuchen zu installieren? oder vorher noch irgendwas anpassen?