

Erledigt

Mojave - Probleme mit DisplayPort-Ausgängen einer SAPPHIRE NITRO+ RX Vega 64

Beitrag von „jackryan“ vom 9. Oktober 2018, 22:12

Hallo!

Nach ca. 2 Wochen und mehren Ansätzen habe ich jetzt meinen Hackintosh mit 10.14 Mojave am Laufen. Aufgrund der Komponenten will ich selbigen eigentlich als iMac 18.3 betreiben und habe es jetzt auch mit der Hilfe des Forums hinbekommen, das er sowohl die interne Grafikkarte der Intel CPU als auch die "externe" Vega 64 GraKa erkennt. Soweit so gut! Leider schaltet der Rechner im Rahmen des Bootvorgangs die beiden DisplayPorts der Vega 64 aus und es hat mich relativ viel Zeit gekostet mal auf die Idee zu kommen zu schauen, ob wenigstens die beiden HDMI-Anschlüsse funktionieren. Und das tun sie! Da ich zukünftig allerdings auf ein Multimonitor-Setup wechseln will, wäre hier die Frage ob mir jemand einen Tip geben kann, wie ich die DP-Ausgänge verwenden kann. Unter einem iMac 14.2 Profil würden sie ja funktionieren, aber aus meiner Sicht paßt das irgendwie nicht zu meiner Hardware ...

MfG

-jackryan