

Erledigt

Nvidia GTX 1060 wird nicht erkannt

Beitrag von „Neozee“ vom 9. Oktober 2018, 23:20

Also ich hab mir die plist vom webdriver nicht angeschaut. Aber meine Vermutung ist, dass die device ID nicht vom Treiber unterstützt wird und er deshalb nicht geladen wird. MSI hat wohl abweichende Daten vom Referenz VGA bios.

Lösung wäre hier ein Referenz bios Flaschen und hoffen das die Karte startet oder den webdriver anpassen auf die Daten der Karte.