

Erledigt

Mojave - Probleme mit DisplayPort-Ausgängen einer SAPHIRE NITRO+ RX Vega 64

Beitrag von „jackryan“ vom 10. Oktober 2018, 11:29

Hallo und Danke für das Willkommen!

@[al6042](#):

Tatsächlich habe ich Whatevergreen aktuell NICHT im Einsatz! Für den "connectorless" Einsatz der Intel HD630 habe ich die nicht benötigt! Ich habe mich hier strikt an die "Vorgaben" von [Brumbaer](#) im Thread "MOJAVE + QUICK SYNC - I7-8700K (UHD 630)" ([Mojave + Quick Sync - i7-8700k \(UHD 630\)](#)) gehalten und das hat so funktioniert (abgesehen von den DP-Ausgängen).

Ich werde heute Abend mal testen, ob Whatevergreen hier was bringt und davon berichten!