

**Erledigt**

## **HD620: WhateverGreen & Lilu: FrameBuffer Kernal Panic unter System Reports**

**Beitrag von „Panther“ vom 10. Oktober 2018, 16:04**

Steht auf 512MB - habe nur 256/512 zur Auswahl.

Liegt vielleicht einfach am FrameBuffer > an der Erweiterung. Daher wollte ich ja umsteigen. Das seltsame ist ja, dass die identische KP auch auftritt, wenn ich Booten kann, nur eben unter System Reports. Sprich, etwas verhindert die KP beim Booten - läuft weiter, aber die KP tritt dennoch bei jedem Start auf. Komisch?!