

Erledigt

i7 6700k läuft schlechter als i5

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 10. Oktober 2018, 19:31

Was mir da spontan auffällt:

- Der embedded controller (EC) ist nicht zu sehen. Probiere daher bitte mal SSDT-EC.aml und für USB-Power SSDT-USBX.aml aus.
- Es wird nicht der richtige Treiber für den SATA-Controller geladen. Nutze hier bitte den Clover-Patch change SAT0 to SATA (zu finden unter Acpi > DSDT in der Liste). Hier dürfte auch zusätzlich ein Injector-Kext nötig sein: XHCI-200-series-injector.kext, ~~habe ich leider nicht zur Hand~~. Probiere es aber erstmal mit change SAT0 to SATA, vielleicht reicht das schon aus. Eventuell muss in der config.plist von XHCI-200-series-injector.kext auch noch ein passender Wert für IOPCIPrimaryMatch eingetragen werden.
- IMEI: Da wird der Treiber AppleIntelIMEIDriver gar nicht geladen. Muss ich mir mal genauer anschauen. Die iGPU scheint bei dir deaktiviert zu sein, was auch nicht ideal ist (QuickSync) und auch der Grund dafür sein könnte, dass der Treiber nicht geladen wird.
- USB: Das scheint mir auch noch nicht richtig zu laufen und es schaut so aus, als würden bei dir nicht alle Ports funktionieren. Dazu bitte [diese Anleitung](#) durcharbeiten.

Das muss nicht unbedingt zur Lösung deines Problems beitragen, sollte aber gefixt werden.