

Erledigt

[Bau-Tagebuch] MBX MKII Limited Edition - 055

Beitrag von „crazycreator“ vom 10. Oktober 2018, 21:50

So ... Seit gestern ist also das neue baugleiche Netzteil verbaut und bis jetzt hatte ich noch keine der genannten Ausfälle.

Schau mer mal wie es sich die nächsten Tage verhält. Drückt mir die Daumen.

Ich hoffe das WIR dann ans eingemachte bzw. den Feinschliff gehen können 😊 ...

Das habe ich bis jetzt vermieden bzw. noch nicht angestrebt, da der Rechner zu instabil lief.

Der komplette Rechner wird dann natürlich hier nochmal schön präsentiert,

aber aktuell ist das leider noch nicht möglich, da er noch aussieht wie ein gerupftes Hühnchen 😊

Dummerweise wird er auch noch auf einigen Moddingseiten präsentiert werden, was wiederum nachfragen nach dem OS nach sich ziehen wird und das wiederum wird wohl dazu führen das sich einige der positiv bekloppten CaseModder hier einfinden werden und ihre gemoddeten Rechner auch mit einem schönen Betriebssystem versehen wollen 😊 ... Sorry schonmal im voraus 😊 😊 😊

Ich hätte da aber zum Anfang gleich mal eine Frage, die etwas spezieller ist:

Gerade eben habe ich den neuesten Clover auf einen USB Stick installiert und von dort aus gestartet. Läuft, kann also auf die Platte geknallt werden. So mache ich das immer.

Da ich aber über den Clover Thread gestolpert bin und dort in den Screen's gesehen habe das viel weniger im UEFI Ordner landet habe ich mir gedacht "Probier mal" ... Und? ... Läuft.

Original auf der Platte Neu gemachter Stick



Mir fallen jetzt nach 10-15 min. keine Nachteile auf. Ich würde mich freuen wenn einer der "Fachleute" mal erklären könnte, für was:

AppleImageLoader

AppleUISupport

HFSPPlus

PartitionDxe

VBox

genau verantwortlich sind, oder wo man das einigermaßen verständlich nachlesen kann.